DATA STORAGE
Tel +33 1 69 31 01 01
Fax +33 1 69 31 01 10

DTX 300

EMULADOR DE DISCOS DUROS
Sustitución de los lectores de discos
con interfaz ST506

Fiabilidad de los sistemas.

Hace varios aæos que ya no se fabrican los discos de tipo MFM.
Así que los usuarios tienen que que llevar sus discos a reparar o sustituirlos por discos de segunda mano cada vez menos fiables.

DataStorage desarrolló el DTX300 para devolver y aumentar la fiabilidad de los sistemas.

El DTX300 sustituye todos los discos MFM y RLL - por ejemplo:

SEAGATE : ST225, ST238, ST251, 4038, 4096, etc ...
MAXTOR : XT1065, XT1085, XT1140, XT2190, etc ...
MICROPOLIS : 1325, 1355, etc ...
BULL : D530, D550, D570, D585, etc ...
PRIAM/VERTEX V170, etc ...
DIGITAL (DEC) : RD31, RD32, RD51, RD52, RD53, RD54, etc …
NEC : 3142, 5146, etc ...

...así como todos los discos MFM y RLL de otros fabricantes.

Fiabilidad aumentada en el traspaso de los datos :

El disco emulador DataStorage DTX300 utiliza una tarjeta flash para guardar los datos. Los accesos son muy rápidos y los riesgos de avería muy bajos (no hay ninguna parte mecánica en movimiento). Un módulo de detección preventiva de fallos está incorporado para evitar averías. A fin de asegurar una duración muy larga de grabación de datos, se utiliza una SDRAM en funcionamiento dinámico corriente, así como una tarjeta flash en caso de apagón. La SDRAM y la tarjeta flash son amovibles.

Ahorro de potencia :

Las tarjetas flash utilizadas en el DTX300 consumen menos de 5% de la potencia necesaria para un disco ST506. Por consiguiente: hay menos calor desprendido, el sistema es muchomás fiable, y se ahorra mucha energía.

Instalacion muy facil :

El DTX300 ocupa el mismo espacio que un disco ST506 5” ½ de media altura (o que un o que un disco 3”½). El DTX300 está preprogramado para tener las mismas características que el disco sustituido. Así que sólo hace falta ponerlo en lugar del disco a sustituir ; la operación es transparente para el sistema.

Garantia :

Dos anos de garantía con devolución del producto al taller de fabricación (mientras las reparaciones de los antiguos discos ST506 tienen en general una garantía de sólo 3 meses y su tasa de avería es muy alta).

Este documento no tiene ningun valor de contracto, los productos pueden evoluar en todo momento sin ningun antes informacion.

P.A de Villejust – 9, place Marcel REBUFFAT – F-91971 COURTABOEUF 7 CEDEX FRANCE
tél. +33 (0)1 69 31 01 01 – fax. +33 (0)1 69 31 01 10 – e-mail: bienvenue@datex.fr – site web: www.datex.fr
S.A.S. Au capital de 160.000€ - R.C.S EVRY 331 142 018 – SIRET 331 142 018 00026 – NAF 725Z – Int.TVA n°FR 81 331 142 018